

Opinia numer: 54 DOA 09 25

z dnia: 2025/09/30

Wykonawca opinii : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda

Zleceniodawca: VB Leasing S.A.

Adres: ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław

Sygnatura akt: 4130040

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [R] IX-2025

Marka: LIEBHERR

Rok produkcji: 2013

Model: R924

Wersja: COMPACT LITRONIC

Nr rejestracyjny: BEZ NUMERU

Rodzaj pojazdu: koparka gąsienicowa*

VIN: WLHZ1055TZC036724



Wskazanie licznika	12921 mtg
Okres eksploatacji pojazdu (13/05/15-25/09/30)	148 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	żółty
Rodzaj kabiny	krótka
Oznaczenie silnika	D934 S A6
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	6359 ccm / 120kW (163KM)
Doładowanie	Turbosprężarka
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Ocena techniczna
- 2 Dokumentacja fotograficzna

OCENA TECHNICZNA nr: 54 DOA 09 25

z dnia: 2025/09/30

Wykonawca opinii : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda

Zleceniodawca: VB Leasing S.A.

Adres: ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław

Sygnatura akt: 4130040

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [R] IX-2025

Marka: LIEBHERR

Rok produkcji: 2013

Model: R924

Wersja: COMPACT LITRONIC

Nr rejestracyjny: BEZ NUMERU

Rodzaj pojazdu: koparka gąsienicowa*

VIN: WLHZ1055TZC036724

Wskaźnik licznika

12921 mtg

Okres eksploatacji pojazdu (13/05/15-25/09/30)

148 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

żółty

Oznaczenie silnika

D934 S A6

Jednostka napędowa

z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika

6359 ccm / 120kW (163KM)

Rodzaj skrzyni biegów

automatyczna

WYPOSAŻENIE (*)

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 +Fotel operatora z podłokietnikami i zagłówkiem
- 2 *Kabina
- 3 *Klimatyzacja
- 4 +Łyżka koparkowa z zębami (145 cm)

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 5 +Oświetlenie robocze
- 6 +Ramie koparkowe - "łamane"
- 7 +Wycieraczki szyb

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*GAŚIENICA STAŁOWA		50
Przednie prawe:	*GAŚIENICA STAŁOWA		50

UWAGI

Oględzin dokonano na terenie parkingu samochodów powindykacyjnych : 55-080 Pietrzykowice ul. Fabryczna 24.

Oględzin pojazdu dokonano w obecności zlecającego, który przedłożył do wglądu:

- 1 klucz
- kopię faktury zakupowej

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem materiałów źródłowych.

Rok produkcji przyjmuje się na podstawie danych z kopii faktury oraz tabliczki znamionowej zamocowanej na pojeździe.

Odczytana ilość przepracowanych motogodzin wynosi według wskazań licznika 12921.

Pojazd bez pełnej dokumentacji technicznej i serwisowej. Brak danych o przebiegu całkowitym, sposobie serwisowania i eksploatacji pojazdu, brak książki serwisowej i instrukcji obsługi.

Pojazd nie w pełni sprawny, z uszkodzeniami, z licznymi brakami w kompletacji.

Ponadto :

- silnik uruchomiono na krótki okres czasu – pracuje bez istotnych zakłóceń i bez nadmiernej głośności
- dokonano krótkiej jazdy próbnej – ruch pojazdu do przodu i do tyłu odbywa się bez zakłóceń
- ciągle działa sygnalizacja dźwiękowa / „alarm” oznajmiający usterkę pojazdu
- zbyt mała ilość oleju hydraulicznego w układzie – z tego powodu sprawdzono jedynie działanie podstawowych funkcji koparki
- stwierdzono wyczuwalne luzy w połączeniach ruchowych
- widoczne są ślady nieszczelności na części elementów układu hydraulicznego
- widoczne ślady wycieków oleju pod podwoziem
- łyżka koparki – z uszkodzeniami, odkształceniami i pęknięciem
- w kabinie brak panelu sterowania układem nawiewu wnętrza, ogrzewania i klimatyzacji – nie można sprawdzić działania tych układów, brak również innego panelu/osłony
- układ elektryczny – do weryfikacji warsztatowej
- oświetlenie – nie działa część żarówek
- wszystkie elementy lakierowane pojazdu posiadają eksploatacyjne uszkodzenia powłoki lakierowej w postaci zarysowań i/lub porysowań, i/lub otarć, i/lub ubytków punktowych (o różnym stopniu intensywności występowania)
- liczne elementy obłachowania zewnętrznego pojazdu posiadają eksploatacyjne uszkodzenia w postaci punktowych wgnieceń i/lub odkształceń powierzchni (o różnym stopniu intensywności występowania)
- większość elementów stalowych – z ogniskami korozji (o różnym stopniu intensywności występowania)
- brak części osłon z tworzywa
- otarcia i uszkodzenia na części chłodnic
- otarcia i uszkodzenia na osłonach bocznych
- ślady lokalnego lakierowania w części tylnej
- brak części zwierciadeł
- szyba dolna kabiny – z pęknięciami, uszkodzeniami
- słupek przedni lewy kabiny i uchwyt na słupku – z wgnieceniami i odkształceniami
- wnętrze kabiny operatora - eksploatacyjne uszkodzenia i zabrudzenia
- radioodtwarzacz – nie działa
- fotel operatora - eksploatacyjne odkształcenia i zabrudzenia, podłokietniki z uszkodzeniami
- osłony wewnątrz kabiny i podsufitka - z zabrudzeniami

Uwagi:

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad, usterek, braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych – w celu ich ustalenia konieczna jest weryfikacja w warunkach warsztatowych.

Warunki w jakich przeprowadzono oględziny uniemożliwiają dokładne zweryfikowanie sprawności pojazdu i podzespołów (szczególnie przy pełnym obciążeniu).

W bazie danych programu Info-Ekspert brak notowań wartości pojazdów/maszyn tej marki i typu. Wycenę sporządza się na bazie danych programu Info-Ekspert dla innego pojazdu (stanowiących jedynie „szablon”

wyceny). Do ustalenia wartości wykorzystuje się dane wynikające z okazanej faktury zakupu, jak również z analizy informacji dotyczących wartości pojazdów tego typu, o zbliżonej konfiguracji wyposażenia. W wycenie uwzględnia się dane wynikające z analizy ogłoszeń sprzedaży pojazdów tej marki i typu zamieszczane na portalach internetowych w Polsce i Europie.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.

- 1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
- 2) W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).
- 3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane.
- 4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 54 DOA 09 25

z dnia: 2025/09/30

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [R] IX-2025

Marka: LIEBHERR

Rok produkcji: 2013

Model: R924

Wersja: COMPACT LITRONIC

Nr rejestracyjny: BEZ NUMERU

Rodzaj pojazdu: koparka gąsienicowa*



















































