



GRZEGORZ BALAWENDER
rzeczoznawca

Biuro Usług i Analiz Technicznych

balawender.rzeczoznawca@gmail.com

Wycena numer: 0429/2025

z dnia: 2025/10/01

Rzeczoznawca : Grzegorz Balawender RS001428

Zleceniodawca: VB LEASING SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji

Adres: Fabryczna 6, 53-609 WROCŁAW

Zlec. pismo, znak: do umowy 4182602

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej przyczepy specjalnej

PODSTAWA WYCENY

1 Zlecenie właściciela pojazdu

2 Ogłędziny pojazdu przeprowadzono na terenie parkingu samochodów powindykacyjnych

Leasy Car S.A. ul. Fabryczna 24 55-080 Pietrzykowice.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [P] X-2025

Marka: VERMEER

Rok produkcji: 2015

Model: GRINDER

Wersja: HG 4000

Nr rejestracyjny: ST3690H

Rodzaj pojazdu: Przyczepa specjalna *

VIN: 1VRC383H8G1001017



Data pierwszej rejestracji	2018/07/09
Data ważności badania technicznego	2023/07/21
Okres eksploatacji pojazdu (18/07/09-25/10/01)	87 mies.
Opis rodzaju pojazdu	Mobilny rozdrabniacz do drewna
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	POMARAŃCZOWY
Masa własna	22450 kg
Rodzaj przyczepy	Rozdrabniacz do drewna
Zawieszenie osi / Rozstaw osi	resory / 1245 mm
Usytuowanie osi	centralne

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Ocena techniczna
- 2 Dokumentacja fotograficzna

Rzeczoznawca : Grzegorz Balawender RS001428

Zleceniodawca: VB LEASING SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji

Adres: Fabryczna 6, 53-609 WROCŁAW

Zlec. pismo, znak: do umowy 4182602

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej przyczepy specjalnej

PODSTAWA OPINII

1 Zlecenie właściciela pojazdu

2 Oględziny pojazdu przeprowadzono na terenie parkingu samochodów powindykacyjnych

Leasy Car S.A. ul. Fabryczna 24 55-080 Pietrzykowice.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [P] X-2025

Marka: VERMEER

Rok produkcji: 2015

Model: GRINDER

Wersja: HG 4000

Nr rejestracyjny: ST3690H

Rodzaj pojazdu: Przyczepa specjalna *

VIN: 1VRC383H8G1001017

Data pierwszej rejestracji	2018/07/09
Data ważności badania technicznego	2023/07/21
Okres eksploatacji pojazdu (18/07/09-25/10/01)	87 mies.
Opis rodzaju pojazdu	Mobilny rozdrabniacz do drewna
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	POMARAŃCZOWY
Masa własna	22450 kg
Rodzaj przyczepy	Rozdrabniacz do drewna
Zawieszenie osi / Rozstaw osi	resory / 1245 mm

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*GENERALTIRE GRABBER 385/65 R 22.5		40
Przednie prawe:	*GENERALTIRE GRABBER 385/65 R 22.5		40
II Osi lewe:	*GENERALTIRE GRABBER 385/65 R 22.5		40
II Osi prawe:	*GENERALTIRE GRABBER 385/65 R 22.5		40
III Osi lewe:	*GENERALTIRE GRABBER 385/65 R 22.5		40
III Osi prawe:	*GENERALTIRE GRABBER 385/65 R 22.5		40

STAN TECHNICZNY POJAZDU**PARAMETRY TECHNICZNE**

- długość całkowita 11460 mm
- szerokość 2500mm
- wysokość 3990mm
- odległość między środkiem urządzenia sprzęgającego a końcem pojazdu 11410mm
- zwis tyny 2175mm
- rozkład masy na poszczególne osie 1-7150kg, 2-7150kg, 3-7150kg
- maksymalna masa statyczna w punkcie sprzęgu przyczepy 1000kg
- prędkość maksymalna 100km/h
- układ hamulcowy pneumatyczny dwu obwodowy
- hamulce bębnowe

SEKCJA ROZDRABNIAJĄCA

- średnica bębna z młotkami 800mm
- szerokość bębna 1540mm

- młotki 18szt
- prędkość obrotowa 1140 obr/min

PRZENIESIENIE NAPĘDU

- sprzęgło hydrauliczne typu suchego

ZAŁADUNEK

- szerokość rolki podawczej 1470mm
- szerokość stołu podawczego 1520mm
- długość stołu podawczego 4600mm
- wysokość załadunku od podłoża 2300mm
- wymiary gardzieli 1520x660mm

ROZŁADUNEK

- szerokość podajnika taśmowego 1220mm
- wysokość wyładunku 4500mm
- separator metalu TAK

SILNIK

- IVECO TIER 4i
- zapłon ZS
- ilość cylindrów 6
- turbo doładowy z chłodnicą powietrza
- moc 384 kW
- pojemność zbiornika paliwa 738l
- zasilanie elektryczne 24V prąd stały
- dwukierunkowy wentylator chłodnicy głównej

STEROWANIE

- sterowanie zdalne za pośrednictwem fal radiowych
- automatyczny system posuwu stołu podawczego

OCENA STANU TECHNICZNEGO

Ogłędziny przeprowadzono na terenie LeasyCAR ul. Fabryczna 24 55-080 Pietrzykowice.

Numer identyfikacyjny VIN sprawdzono z natury i porównano z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Pole numerowe posiada naniesione dwa różne numery z wyraźnym przecięciem (szlifowaniem). Zgodnie z otrzymana dokumentacją w tym poprzdnią wyceną, przyczepa w takim stanie została wprowadzona do ruchu na terenie Polski. Brak jest informacji wskazującej na przyczynę takiego stanu.

Przebieg odczytano z natur, według kmputera pokładowego czas pracy rodrabniacza wynosi 3887 godzin.

Rok produkcji pojazdu przyjęto z udostępnionego dowodu rej..

1. SILNIK-SKRZYNIA BIEGÓW - stwierdzono następujące wady i niesprawności

- silnik o zapłonie samoczynnym nie uruchomiono
- po podłączeniu zewnętrznego źródła zasilania podjęto próbę uruchomienia silnika z panela sterującego, brak reakcji

ze strony rozrusznika

- widoczne zapocenia olejowe silnika

2. PODWOZIE - stwierdzono następujące wady i niesprawności

- szczegółowa weryfikacja stanu zużycia elementów zawieszenia kół możliwa do przeprowadzenia w warunkach serwisowych,

- układ hamulcowy zablokowany, po podłączeniu zewnętrznego źródła powietrza brak reakcji ze strony siłowników,

- brak możliwości weryfikacji stanu zużycia okładzin ciernych,

3. NADWOZIE - stwierdzono następujące wady i uszkodzenia

- liczne zarysowania elementów lakierowanych

- ogniska korozji poszyć i elementów konstrukcyjnych

- wgniecenia i deformacje

4. OSPRZĘT i WYPOSAŻENIE POJAZDU - stwierdzono następujące braki, wady, i niesprawności

- z uwagi na brak możliwości uruchomienia silnika nie można przeprowadzić weryfikacji poprawności działania zespołu rozdrabniacza drewna

- szczegółowa weryfikacja stanu możliwa do przeprowadzenia przez serwis po wcześniejszym uruchomieniu silnika.

INFORMACJE DODATKOWE

1. W czasie badania w pojeździe znajdowały się:

- kluczyki do pojazdu tak ☒ nie ☐ , szt: 1

- sterowniki tak ☒ nie ☐

2. Do wglądu rzeczoznawcy okazano następujące dokumenty pojazdu:

- dowód rejestracyjny tak ☒ nie ☐

- instrukcja obsługi tak ☐ nie ☒

- książka przeglądów tak ☐ nie ☒ ,

- badanie techniczne ważne do 21-07-2023

3. Pochodzenie pojazdu: kupiony w kraju ☐ sprowadzony ☐ nie ustalono ☒

4 Próba ruchowa, brak możliwości przeprowadzenia.

Klauzule ograniczające:

1. Niniejsza ocena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

2. Wycenę sporządzono w oparciu o badanie organoleptyczne wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia. Nie prowadzono badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej.

3. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne wynikające z tego skutki podczas dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.

4. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny, powstałe z przyjęcia za podstawę wyceny informacji o stanie przedmiotu wyceny, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie tego stanu przez wykonawcę było niemożliwe lub bardzo utrudnione.

5. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za ewentualne braki wyposażenia.

6. Powyższa wycena nie jest ekspertyzą techniczną przedmiotu wyceny, ocena stanu ma jedynie charakter

informacyjny.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 0429/2025

z dnia: 2025/10/01

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [P] X-2025

Marka: VERMEER

Rok produkcji: 2015

Model: GRINDER

Wersja: HG 4000

Nr rejestracyjny: ST3690H

Rodzaj pojazdu: Przyczepa specjalna *





