

Opinia numer: 14 DOA 07 25

z dnia: 2025/07/10

Wykonawca opinii : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda

Zleceniodawca: VB Leasing S.A.

Adres: ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław

Sygnatura akt: 0372339/2020/OPER/BYDC

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VII-2025

Marka: OPEL

Rok produkcji: 2019

Model: Astra V Sports Tourer MR`20 E6

Wersja: Edition S&S

Nr rejestracyjny: CB903LM

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: W0VBD8ER2L8008289



Nr INFO-EKSPERT	028-07119
Data pierwszej rejestracji	2020/07/31
Data ważności badania technicznego	2025/07/31
Wskazanie drogomierza	57753 km
Okres eksploatacji pojazdu (20/07/31-25/07/10)	59 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	beżowy/popielaty 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całkowita	1870 kg*
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1199 ccm / 81kW (110KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Ocena techniczna
- 2 Dokumentacja fotograficzna
- 3 Opis powłoki lakierowej

OCENA TECHNICZNA nr: 14 DOA 07 25

z dnia: 2025/07/10

Wykonawca opinii : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda

Zleceniodawca: VB Leasing S.A.

Adres: ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław

Sygnatura akt: 0372339/2020/OPER/BYDC

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VII-2025

Marka: OPEL

Rok produkcji: 2019

Model: Astra V Sports Tourer MR`20 E6

Wersja: Edition S&S

Nr rejestracyjny: CB903LM

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: W0VBD8ER2L8008289

Nr INFO-EKSPERT	028-07119
Data pierwszej rejestracji	2020/07/31
Data ważności badania technicznego	2025/07/31
Wskazanie drogomierza	57753 km
Okres eksploatacji pojazdu (20/07/31-25/07/10)	59 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	beżowy/popielaty 2-warstwowy z efektem metalicznym
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1199 ccm / 81kW (110KM)
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE (2019.08-2019.12)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	20	Poduszka powietrzna pasażera
2	Czujniki parkowania - przód/tył	21	Poduszki powietrzne boczne
3	+Dywaniki gumowe	22	Relingi dachowe czarne
4	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	23	Siedzenia tylne dzielone 60/40
5	Kierownica pokryta skórą ze sterowaniem radiem w kierownicy	24	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
6	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	25	System kontroli ciśnienia w oponach
7	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	26	System kontroli trakcji TC
8	+Koło zapasowe dojazdowe - zastępuje zestaw do naprawy opon	27	System Multimedia
9	Koło zapasowe stalowe 16"	28	System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
10	Komputer pokładowy	29	Szyby przednie regulowane elektrycznie
11	Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem	30	Szyby tylne przyciemniane
12	Kurtyny powietrzne boczne	31	Szyby tylne regulowane elektrycznie
13	Lakier metalizowany	32	Światła do jazdy dziennej LED
14	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie	33	Tarcze kół stalowe 16"
15	Nawiewy w drugim rzędzie siedzeń	34	Tempomat
16	Pakiet Dobrej Widoczności	35	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne

17	Pakiet oświetlenia wnętrza	36	Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy
18	Pakiet zimowy 1	37	Zamek centralny zdalnie sterowany
19	Poduszka powietrzna kierowcy	38	Zestaw naprawczy opon

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	CONTINENTAL 205/55 R16 91V ECO CONTACT 6 TL	4,5	59
Przednie prawe:	CONTINENTAL 205/55 R16 91V ECO CONTACT 6 TL	4,5	59
Tylne lewe:	CONTINENTAL 205/55 R16 91V ECO CONTACT 6 TL	5,0	52
Tylne prawe:	CONTINENTAL 205/55 R16 91V ECO CONTACT 6 TL	5,0	52

UWAGI

Ogłędzin dokonano na terenie parkingu samochodów powindykacyjnych : 55-080 Pietrzykowice ul. Fabryczna 24.

Podczas oględzin przedłożono do wglądu:

- dowód rejestracyjny pojazdu
- książkę serwisową
- 2 kluczyki

Numer identyfikacyjny (VIN) odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.
Do oględzin przedstawiono dowód rejestracyjny DR/BAQ 3205741.

Do wyceny przyjmuje się wartość przebiegu całkowitego w wysokości wskazań drogomierza.

Ostatni zapis w książce serwisowej z dnia 05.02.2024r przy wskazaniach drogomierza 44120 km. Brak potwierdzenia wykonania obsługi serwisowej po 05.02.2025r.

W bazie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów znajduje się zapis z podanymi odczytami wskazań drogomierza – z dnia 02.08.2023r przy wskazaniach drogomierza 37417 km.

Podczas oględzin parkingowych stwierdzono :

- pojazd po wcześniejszych naprawach blacharsko-lakierniczych
- silnik o zapłonie iskrowym – uruchomiono
- ciągle świeci się kontrolka układu sterowania pracą silnika - w warunkach parkingowych brak jest możliwości jednoznacznego określenia przyczyn świecenia się kontrolki oraz diagnostyka układu
- okresami praca silnika nie jest prawidłowa, silnik nie rozwija pełnej mocy
- okresami stwierdzono podwyższoną głośność pracy silnika
- silnik pracuje bez nadmiernego dymienia
- praca silnika na biegu jałowym jest równomierna
- elementy osprzętu silnika pracują z nieznaczną głośnością
- skrzynia biegów – w czasie krótkiej jazdy próbnej na terenie parkingu, nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, zakłóceń w pracy
- oględziny na terenie parkingu - jazda próbna była krótka i odbywała się z ograniczoną prędkością (nie można sprawdzić w pełni skrzyni biegów i części systemów np.: tempomatu)
- w czasie krótkiej jazdy próbnej na terenie parkingu, nie stwierdzono nadmiernych luzów w połączeniach ruchowych elementów układu kierowniczego oraz elementów układu zawieszenia kół
- w wyniku oględzin organoleptycznych nie stwierdzono widocznych uszkodzeń elementów układu kierowniczego oraz elementów układu zawieszenia kół
- elementy układu hamulcowego – zauważalne zużycie

Ponadto :

- prawie wszystkie elementy lakierowane karoserii pojazdu posiadają eksploatacyjne uszkodzenia powłoki lakierowej w postaci zarysowań i/lub porysowań, i/lub otarć, i/lub ubytków punktowych (o różnym stopniu intensywności występowania)
- liczne elementy obłachowania zewnętrznego karoserii pojazdu posiadają uszkodzenia w postaci punktowych wgnieceń i/lub dokszałceń powierzchni (o różnym stopniu intensywności występowania)
- zderzak przedni – w części dolnej nieznaczne porysowania, otarcia i ubytki powłoki lakierowej
- spoilery dolne zderzaka przedniego – z nieznacznymi otarciami i odkształceniami
- pokrywa komory silnika – nieznaczne zarysowania i punktowe ubytki powłoki lakierowej, niewielkie wgniecenie miejscowe i punktowe poszycia
- mata wygłuszająca pokrywę komory silnika – nieznaczne zabrudzenia
- szyba czołowa – niewielkie i punktowe uszkodzenia
- poszycie dachu – nieznaczne zarysowania i punktowe ubytki powłoki lakierowej, niewielkie wgniecenie punktowe
- ramy dachu – ślady po mocowaniu bagażnika dachowego, nieznaczne otarcia i uszkodzenia powłoki lakierowej, niewielkie wgniecenia punktowe
- drzwi przednie, lewe - niewielkie zarysowania powłoki lakierowej, większe i punktowe ubytki powłoki na krawędzi tylnej
- próg lewy – wgniecenie i odkształcenie poszycia, uszkodzenia miejscowe powłoki
- drzwi tylne lewe - punktowe ubytki powłoki lakierowej na krawędziach
- błotnik tylny lewy z wnętrza drzwi – niewielkie zarysowania i punktowe uszkodzenia powłoki lakierowej
- zderzak tylny – nieznaczne uszkodzenia eksploatacyjne powłoki lakierowej
- elementy układu wydechowego i niektóre elementy podwozia – z eksploatacyjnymi ogniskami korozji
- wnętrze komory bagażnika – eksploatacyjne i nieznaczne zabrudzenia, poplamienia, otarcia
- błotnik tylny prawy - nieznaczne ślady po lakierowaniu i naprawach
- drzwi tylne prawe - niewielkie zarysowania powłoki lakierowej, ślady po lakierowaniu
- próg prawy – niewielkie wgniecenie punktowe
- drzwi przednie, prawe – nieznaczne zarysowania i punktowe ubytki powłoki lakierowej
- obudowa zwierciadła zewnętrznego, prawego – połamana
- błotniki przednie – pojedyncze, niewielkie i punktowe uszkodzenia powłoki lakierowej
- kołpaki obręczy kół pojazdu – z otarciami, uszkodzeniami eksploatacyjnymi, odbarwieniami
- wnętrze pojazdu – zabrudzone eksploatacyjnie
- wykładziny wewnętrzne drzwi i elementy wyposażenia z tworzyw – nieznaczne zabrudzenia i zarysowania
- poszycia tapicerskie foteli przednich – nieznaczne zabrudzenia i plamy
- kanapa tylna – nieznaczne zabrudzenia, poplamienia
- podsufitka – nieznaczne zabrudzenia
- osłony p-słoneczne – z niewielkimi zabrudzeniami
- sygnalizowana jest mała ilość paliwa
- ciągle świeci się kontrolka układu sterowania pracą silnika - w warunkach parkingowych brak jest możliwości jednoznacznego określenia przyczyn świecenia się kontrolki oraz diagnostyka układu
- **ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu samochodu możliwe do wykonania jedynie podczas oględzin warsztatowych**

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.

- 1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
- 2) W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).
- 3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do

wyceny i za takie nie może być uznawane.

4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 14 DOA 07 25

z dnia: 2025/07/10

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VII-2025

Marka: OPEL

Rok produkcji: 2019

Model: Astra V Sports Tourer MR`20 E6

Wersja: Edition S&S

Nr rejestracyjny: CB903LM

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy




















































Wykonawca opinii : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda

Zleceniodawca: VB Leasing S.A.

Adres: ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław

Sygnatura akt: 0372339/2020/OPER/BYDC

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VII-2025

Marka: OPEL

Rok produkcji: 2019

Model: Astra V Sports Tourer MR`20 E6

Wersja: Edition S&S

Nr rejestracyjny: CB903LM

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ

