

Opinia numer: 27 DOA 07 25

z dnia: 2025/07/17

Wykonawca opinii : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda

Zleceniodawca: VB Leasing S.A.

Adres: ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław

Sygnatura akt: 4164350/AT

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VII-2025

Marka: RENAULT

Rok produkcji: 2022

Model: Megane IV Grandtour dCi MR`20 E6d

Wersja: Techno Blue 115

Nr rejestracyjny: PY18637

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: VF1RFB00070039522



Nr INFO-EKSPERT	031-10953
Data pierwszej rejestracji	2022/12/09
Data ważności badania technicznego	2025/12/09
Wskazanie drogomierza	71595 km
Okres eksploatacji pojazdu (22/12/09-25/07/17)	31 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	biały 2-warstwowy typu uni
Dop. masa całkowita	1954 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1461 ccm / 85kW (116KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 8
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Ocena techniczna
- 2 Dokumentacja fotograficzna
- 3 Opis powłoki lakierowej

OCENA TECHNICZNA nr: 27 DOA 07 25

z dnia: 2025/07/17

Wykonawca opinii : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda

Zleceniodawca: VB Leasing S.A.

Adres: ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław

Sygnatura akt: 4164350/AT

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VII-2025

Marka: RENAULT

Rok produkcji: 2022

Model: Megane IV Grandtour dCi MR`20 E6d

Wersja: Techno Blue 115

Nr rejestracyjny: PY18637

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: VF1RFB00070039522

Nr INFO-EKSPERT

031-10953

Data pierwszej rejestracji

2022/12/09

Data ważności badania technicznego

2025/12/09

Wskazanie drogomierza

71595 km

Okres eksploatacji pojazdu (22/12/09-25/07/17)

31 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

biały 2-warstwowy typu uni

Rodzaj nadwozia

kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe

Jednostka napędowa

z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika

1461 ccm / 85kW (116KM)

Rodzaj skrzyni biegów

manualna

Rodzaj napędu

przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE (2022.07-2022.12)

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS + system wspomagania nagłego hamowania
- 2 Czujniki parkowania - przód/tył
- 3 +Dywaniki gumowe Renault
- 4 Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
- 5 Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- 6 Fotel pasażera z regulacją wysokości
- 7 Funkcja Android Auto / Apple CarPlay
- 8 Hamulec postojowy automatyczny
- 9 Immobilizer
- 10 Kamera cofania
- 11 Karta Renault Hands Free
- 12 Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
- 13 Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa
- 14 Kolumna kierownicy pokryta skórą
- 15 Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 31 Reflektory Full LED "Pure Vision"
- 32 Relingi dachowe aluminiowe
- 33 Renault Multi-Sense
- 34 Siedzenia tylne dzielone 60/40 i składane Easy Break
- 35 Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa na wszystkich miejscach
- 36 System automatycznej zmiany świateł z drogowych na mijania AHL
- 37 System kontroli bezpiecznej odległości
- 38 System kontroli ciśnienia w oponach
- 39 System kontroli pasa ruchu LDW
- 40 System multimedialny EASY LINK 9,3" z nawigacją
- 41 System ostrzegania o nadmiernej prędkości, z funkcją rozpoznawania znaków drogowych (OSP / TSR)
- 42 System stabilizacji toru jazdy ESC
- 43 System sygnalizacji zmęczenia kierowcy
- 44 System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
- 45 System wspomagania nagłego hamowania z

głębokości	funkcją wykrywania pieszych (AEBS Piesi)
16 Koło zapasowe dojazdowe	46 Szyby przednie regulowane elektrycznie
17 Komputer pokładowy	47 Szyby tylne przyciemniane
18 Konsola centralna z podłokietnikiem	48 Szyby tylne regulowane elektrycznie
19 Kurtyny powietrzne boczne	49 Światła do jazdy dziennej LED
20 Lakier niemetalizowany Biel alpejska	50 Światła hamowania awaryjnego
21 Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	51 Światła p/mgienne przednie LED z doświetlaniem łuków
22 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	52 Światła tylne LED 3D
23 Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	53 Tapicerka łączona skóra ekologiczna/materiał
24 Lusterko wewnętrzne dwupozycyjne	54 Tarcze kół aluminiowe 17"
25 Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnym siedzeniu	55 Wspomaganie układu kierowniczego zmienne elektryczne
26 Ogranicznik prędkości	56 Wycieraczki z czujnikiem deszczu
27 Pakiet Zimowy	57 Wyświetlacz wskaźników i zegarów 10,25" kolorowy
28 Poduszka powietrzna kierowcy	58 Zagłówki przednie i tylne 5 szt.
29 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	59 Zamek centralny
30 Poduszki powietrzne boczne	60 Zestaw naprawczy opon

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*BARUM 205/50 R17 93V XL POLARIS 5 TL FR	7,0	34
Przednie prawe:	*BARUM 205/50 R17 93V XL POLARIS 5 TL FR	7,0	34
Tylne lewe:	*BARUM 205/50 R17 93V XL POLARIS 5 TL FR	8,0	22
Tylne prawe:	*BARUM 205/50 R17 93V XL POLARIS 5 TL FR	7,0	34

UWAGI

Ogłędzin dokonano na terenie parkingu samochodów powindykacyjnych : 55-080 Pietrzykowice ul. Fabryczna 24.

Podczas ogłędzin przedłożono do wglądu:

- dowód rejestracyjny pojazdu
- książkę serwisową
- 2 kluczyki/sterowniki

Numer identyfikacyjny (VIN) odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Do ogłędzin przedstawiono dowód rejestracyjny DR/BAS 4427614.

Brak zapisów w książce serwisowej - brak danych o przebiegu całkowitym pojazdu i sposobie jego serwisowania.

Do wyceny przyjmuje się wartość przebiegu całkowitego w wysokości wskazań drogomierza.

W przedziale mocowania silnika znajduje się kartka z zapisem o ostatniej wymianie oleju i filtrów - z dnia 25.02.2025r przy wskazaniach drogomierza 65159 km.

W bazie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów brak zapisów z podanymi odczytami wskazań drogomierza.

Podczas ogłędzin parkingowych stwierdzono :

- pojazd bez widocznych śladów po wcześniejszych i istotnych naprawach blacharsko-lakierniczych
- silnik pracuje bez nadmiernego dymienia i bez nadmiernej głośności
- praca silnika na biegu jałowym jest równomierna
- stwierdzono ślady pojedynczych i niewielkich przepoczeń/przedmuchów oleju na elementach silnika i osprzętu

- elementy osprzętu silnika pracują bez nadmiernej głośności
- skrzynia biegów – w czasie krótkiej jazdy próbnej na terenie parkingu, nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, zakłóceń w pracy
- oględziny na terenie parkingu - jazda próbna była krótka i odbywała się z ograniczoną prędkością (nie można sprawdzić w pełni skrzyni biegów i części systemów np.: tempomatu)
- w czasie krótkiej jazdy próbnej na terenie parkingu, nie stwierdzono nadmiernych luzów w połączeniach ruchowych elementów układu kierowniczego i elementów układu zawieszenia kół
- w wyniku oględzin organoleptycznych nie stwierdzono widocznych uszkodzeń elementów układu kierowniczego oraz elementów układu zawieszenia kół
- elementy układu hamulcowego – zauważalne zużycie

Ponadto :

- na kilku elementach naklejone folie i/lub napisy reklamowe
- nieliczne elementy lakierowane karoserii pojazdu posiadają eksploatacyjne i nieznaczne uszkodzenia powłoki lakierowej w postaci zarysowań i/lub porysowań, i/lub otarć, i/lub ubytków punktowych (o różnym stopniu intensywności występowania)
- zderzak przedni – w części spodniej nieznaczne uszkodzenie i ubytek powłoki lakierowej
- pokrywa komory silnika – pojedyncze i niewielkie punktowe ubytki powłoki lakierowej
- mata wygłuszająca pokrywy komory silnika – nieznaczne zabrudzenia
- szyba czołowa – pojedyncze, niewielkie i punktowe uszkodzenia
- poszycie dachu – niewielkie dokończanie powierzchni
- drzwi przednie – na krawędziach tylnych tylnej niewielkie uszkodzenia eksploatacyjne powłoki
- klamka zewnętrzna drzwi przednich prawych – niewielkie otarcie
- próg lewy – niewielkie zarysowania eksploatacyjne
- drzwi tylne – niewielkie i eksploatacyjne uszkodzenia powłoki lakierowej
- błotniki tylne z wnękami drzwi - niewielkie i eksploatacyjne uszkodzenia powłoki lakierowej
- lampa zespolona tylna, lewa – niewielkie zarysowanie klosza
- zderzak tylny – nieznaczne i eksploatacyjne uszkodzenia oraz nieznaczne i miejscowe ubytki powłoki lakierowej
- niektóre elementy podwozia i układu wydechowego – z eksploatacyjnymi ogniskami korozji
- kosz na koło zapasowe – z ogniskami korozji
- pokrywa komory bagażnika – ślady po usunięciu napisów, zarysowanie klosza lewej lampy
- wnętrze komory bagażnika – eksploatacyjne i nieznaczne zabrudzenia, otarcia, zarysowania
- obręcze kół pojazdu – z niewielkimi otarciami, zarysowaniami eksploatacyjnymi
- wnętrze pojazdu – zabrudzone eksploatacyjnie w nieznacznym stopniu
- wykładziny wewnętrzne drzwi i elementy wyposażenia z tworzyw – nieznaczne zabrudzenia i zarysowania
- poszycia tapicerskie foteli przednich – nieznaczne zabrudzenia i plamki, niewielkie odkształcenia na siedzisku fotela kierowcy
- kanapa tylna – niewielkie zabrudzenia, plamki i odkształcenia
- podsufitka, panel dachu, osłony p-słoneczne – z pojedynczymi i niewielkimi zabrudzeniami
- sygnalizowana jest bardzo mała ilość płynu AdBlue (1200 km)
- ciągle świeci się kontrolka układu oczyszczania spalin - w warunkach parkingowych brak jest możliwości jednoznacznego określenia wszystkich przyczyn świecenia się kontrolki oraz diagnostyka układu
- **ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu samochodu możliwe do wykonania jedynie podczas oględzin warsztatowych**

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.

- 1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
- 2) W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w

warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).

3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane.

4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 27 DOA 07 25

z dnia: 2025/07/17

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VII-2025

Marka: RENAULT

Rok produkcji: 2022

Model: Megane IV Grandtour dCi MR`20 E6d

Wersja: Techno Blue 115

Nr rejestracyjny: PY18637

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy


















































Wykonawca opinii : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda

Zleceniodawca: VB Leasing S.A.

Adres: ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław

Sygnatura akt: 4164350/AT

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VII-2025

Marka: RENAULT

Rok produkcji: 2022

Model: Megane IV Grandtour dCi MR`20 E6d

Wersja: Techno Blue 115

Nr rejestracyjny: PY18637

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ

