

GRZEGORZ BALAWENDER
rzeczoznawca

Biuro Usług i Analiz Technicznych
balawender.rzeczoznawca@gmail.com

Ocena techniczna -wycena numer: 0557/2025

z dnia: 2025/12/18

Rzeczoznawca : Grzegorz Balawender RS001428

Zleceniodawca: VB Leasing Spółka Akcyjna Automotive S.K.A. w restrukturyzacji

Adres: Fabryczna 6, 53-609 Wrocław

Zlec. pismo, znak: 4168749/AT

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA OPINII

1 Zlecenie właściciela pojazdu

2 Oględziny pojazdu przeprowadzono na terenie parkingu samochodów powindykacyjnych

Leasy Car S.A. ul. Fabryczna 24 55-080 Pietrzykowice.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XII-2025

Rodzaj pojazdu: **Samochód osobowy**

Marka: **JAGUAR**

Model pojazdu: **XF 2.0 Diesel MR`16 E6**

Wersja: **Prestige Aut.**

VIN: **S A J B B 4 B N 7 J C Y 5 8 1 7 9**

Nr rejestracyjny: **DW5UT63**

Nr Info-Ekspert: **018-00501**

Rok produkcji: **2017**



Wskazanie drogomierza

175498 km

Data pierwszej rejestracji

2017/08/08

Data ważności badania technicznego

2023/05/24

Rodzaj nadwozia

sedan 4 drzwiowy

Dop. masa całkow.

2300 kg

Jednostka napędowa

z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika

1999 ccm / 177kW (241KM)

Doładowanie

Turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów

4 / rzędowy / 16

Rodzaj skrzyni biegów

automatyczna

Rodzaj napędu

tylny (4x2)

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

czarny

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Asystent ruszania pod górę (Hill Start Assist)
- 3 Czujnik obecności pasażera przedniego fotela
- 4 Dywaniki
- 5 Hamulec postojowy elektryczny
- 6 Immobilizer
- 7 Kierownica pokryta skórą droбноziarnistą
- 8 Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa
- 9 Konsola przednia i podszybie z materiału miękkiego Taurus
- 10 Krata wlotu powietrza czarna z chromowaną obwódką
- 11 Kurtyny powietrzne boczne
- 12 Listwa pokrywy bagażnika w kolorze Chrome
- 13 Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach
- 14 Nakładki metalowe progów z napisem "Jaguar"
- 15 Obramówki bocznych okien chromowane
- 16 Oświetlenie wnętrza rozszerzone
- 17 Oznaczenie E-Performance
- 18 Podłokietnik siedzeń tylnych
- 19 Podsufitka Light Oyster
- 20 Poduszki powietrzne boczne przednie
- 21 Siedzenia tylne bez możliwości składania
- 22 Spryskiwacze reflektorów
- 23 Sygnalizacja hamowania awaryjnego
- 24 System awaryjnego hamowania autonomiczny AEB
- 25 System dynamicznej kontroli stabilności

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 26 System Jaguar Smart Key
- 27 System kontroli trakcji
- 28 System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPMS
- 29 System naprawy opon Jaguar
- 30 System ochrony pieszych aktywny
- 31 System ostrzegający przed zjechaniem z pasa ruchu
- 32 System stabilizacji toru jazdy przyczepy
- 33 System Start/Stop
- 34 System wspomagania nagłego hamowania
- 35 Światła mijania włączane automatycznie
- 36 Tapicerka ze skóry "Taurus"
- 37 *Tarcze kół aluminiowe 17" 10-ramienne, wzór 1017 Silver
- 38 Wloty powietrza boczne chromowane
- 39 Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne EPAS
- 40 Wycieraczki z czujnikiem deszczu
- 41 Wykończenie deski rozdzielczej Morse Code Aluminium
- 42 Wykończenie wnętrza Gloss Black
- 43 Wyświetlacz 8" kolorowy w konsoli centralnej
- 44 Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz elektryczne
- 45 Zamek centralny zdalnie sterowany
- 46 Zegary analogowe z kolorowym 5" wyświetlaczem
- 47 Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
- 48 Złącze "AUX"
- 49 Złącze "USB"

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Audio System Jaguar Sound
Głośniki 8 szt.
Złącze "USB"
System Bluetooth
Radio
- 2 Fotele przednie regulowane elektrycznie 10/10
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 10 kierunkach
Fotel pasażera regulowany elektrycznie w 10 kierunkach
- 3 Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą droбноziarnistą
Kierownica wielofunkcyjna
Kierownica pokryta skórą droбноziarnistą
- 4 Lusterka zewnętrzne (B28J)
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami LED
- 5 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera
- 6 Reflektory bi-ksenonowe
Reflektory bi-ksenonowe
Światła do jazdy dziennej LED
Światła z dynamiczną regulacją kąta pochylenia
- 7 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie

- Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 8 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Ogranicznik prędkości
- Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- L.p. Nazwa elementu wyposażenia
- 1 Fotele przednie podgrzewane
- Fotel kierowcy podgrzewany
- Fotel pasażera podgrzewany
- 2 Fotele przednie z regulacją elektryczną odcinka lędźwiowego
- Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną
- Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ					Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	DUNLOP	245/45	R18	100Y	XL SP SPORT MAXX TL	4,0	60
Przednie prawe:	DUNLOP	245/45	R18	100Y	XL SP SPORT MAXX TL	4,0	60
Tylne lewe:	DUNLOP	245/45	R18	100Y	XL SP SPORT MAXX TL	4,0	60
Tylne prawe:	DUNLOP	245/45	R18	100Y	XL SP SPORT MAXX TL	4,0	60

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ

(+)

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2017/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 3 miesiące później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE

(+)

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PRZEBIEG

(+)

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 192 000 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest mniejszy od normatywnego o - 16 502 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości 2,31%.

KOREKTY RÓŻNE:

Stan utrzymania i dbałość o pojazd

(-)

Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.

Opisane w OT

Aktualność badań technicznych

(-)

Podstawą do zastosowania korekty jest wada prawna w postaci zakazu użytkowania pojazdu na dzień 2025/12/18, koszt wykonania wymaganego badania technicznego jak też, szczególnie w przypadku pojazdów wieloletnich i trwale wyłączonych z eksploatacji, ewentualna konieczność przeprowadzenia usprawniającej pojazd naprawy.

Wartość korekty została oszacowana automatycznie, na podstawie okresu eksploatacji pojazdu: 100 mies.

Możliwe usterki silnika i skrzyni

(-)

KOREKTY RÓŻNE RAZEM

(-)

KOREKTA ZA OGUMIENIE

(-)

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

Pojazd do wyceny przedstawiono z zabrudzoną powłoką lakierową, możliwe ujawnienie drobnych zarysowań i punktowych wgniecień po umyciu samochodu.
Pojazd po długotrwałym postoju, wiodczne duże wykwyty mchu.



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		420/200	
2	Dach		120/115	
3	Błotnik przedni	L	128/130	
4	Drzwi przednie	L	103/108	
5	Drzwi tylne	L	104/113	

6	Błotnik tylny	L	138/124	
7	Błotnik przedni	P	120/125	
8	Drzwi przednie	P	100/120	
9	Drzwi tylne	P	120/109	
10	Błotnik tylny	P	110/130	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		101/100	



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Zderzak tylny		Zarysowany		



KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Akumulator		Rozładowany, zużyty		

Zabrudzone, drobne zarysowania wyposażenia wew. wykonanego z tworzyw sztucznych.
Brak możliwości weryfikacji poprawności działania wyposażenia wew..



SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

Brak możliwości uruchomienia.
Po podłączeniu zewnętrznego źródła zasilania brak jest reakcji na próbę włączenia zapłonu.



UKŁAD NAPĘDOWY

Brak możliwości weryfikacji poprawności działania



ZAWIESZENIE I KOŁA

Szczegółowa weryfikacja stanu zużycia eksploatacyjnego elementów zawieszenia kół możliwa do wykonania w warunkach serwisowych lub na SKP



UKŁAD KIEROWNICZY

Brak możliwości weryfikacji poprawności działania.



UKŁAD HAMULCOWY

Tarcze hamulcowe mocno skorodowane

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	NIE	Brak historii serwisowej
2	Kluczyki (ilość sztuk)	2	
3	Dowód rejestracyjny	TAK	
4	Faktura (rachunek) zakupu	TAK	
5	Instrukcja obsługi	NIE	

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Zakupiony w Polsce

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN odczytano z natury i porównano z zapisem w dowodzie rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Przebieg odczytano z natury i nie weryfikowano jego autentyczności.

Klauzule ograniczające:

1. Niniejsza ocena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
2. Wycenę sporządzono w oparciu o badanie organoleptyczne wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia. Nie prowadzono badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej.
3. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne wynikające z tego skutki podczas dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
4. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny, powstałe z przyjęcia za podstawę wyceny informacji o stanie przedmiotu wyceny, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub te? ustalenie tego stanu przez wykonawcę było niemożliwe lub bardzo utrudnione.
5. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za ewentualne braki wyposażenia.
6. Powyższa wycena nie jest ekspertyza techniczna przedmiotu wyceny, ocena stanu ma jedynie charakter informacyjny.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu