

**GRZEGORZ BALAWENDER**  
rzeczoznawca

Biurow Usług i Analiz Technicznych  
balawender.rzeczoznawca@gmail.com

**Ocena techniczna -wycena numer: 0121/2026**

z dnia: 2026/04/15

Rzeczoznawca : Grzegorz Balawender RS001428

Zleceniodawca: VB LEASING SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji

Adres: Fabryczna 6, 53-609 WROCŁAW

Zlec. pismo, znak: 4049169

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

### PODSTAWA OPINII

1 Zlecenie właściciela pojazdu

2 Oględziny pojazdu przeprowadzono na terenie parkingu samochodów powindykacyjnych

Leasy Car S.A. ul. Fabryczna 24 55-080 Pietrzykowice.

### DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IV-2026

Rodzaj pojazdu: **Samochód osobowy**

Marka: **AUDI**

Model pojazdu: **A6 Avant 2.0 TDi MR`15 E6 4G**

Wersja: **ultra S tronic**

VIN: **WAUZZZ4G8JN059825**

Nr rejestracyjny: **ST7906R**

Nr Info-Ekspert: **002-02847**

Rok produkcji: **2017**



Wskazanie drogomierza 153277 km

Data pierwszej rejestracji 2017/12/08

Data ważności badania technicznego 2026/12/22

Rodzaj nadwozia kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe

Dop. masa całkow. 2290 kg

Jednostka napędowa z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika 1968 ccm / 140kW (190KM)

Doładowanie Turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów 4 / rzędowy / 8

Rodzaj skrzyni biegów automatyczna

Rodzaj napędu przedni (4x2)

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) czarny 2-warstwowy typu uni

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia	L.p. Nazwa elementu wyposażenia
1 Aplikacje dekoracyjne Satin	33 Poduszka powietrzna kierowcy
2 Asystent podjazdu z funkcją Auto Hold	34 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
3 Asystent świateł drogowych	35 Poduszki powietrzne boczne
4 Autoalarm	36 Radio MMI
5 Blokada bagażnika automatycznie zwalniana	37 Reflektory z dynamiczną regulacją zasięgu
6 Blokada prędkości maksymalnej elektroniczna	38 Relingi dachowe w kolorze srebrnym
7 Czujnik jakości powietrza	39 Spoiler dachowy
8 Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa	40 System "Audi pre sense basic"
9 Czujnik wilgoci powietrza	41 System Audi Drive Select
10 Dywaniki welurowe przednie	42 System Audi Music Interface
11 Dywaniki welurowe tylne	43 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
12 Głośniki przednie	44 System rekuperacji
13 Głośniki tylne	45 System Start/Stop
14 Hamulec postojowy elektryczny	46 System wspomagania otwierania i zamykania pokrywy bagażnika elektryczny
15 Immobilizer	47 System zarządzający zintegrowany MMI (Multi Media Interface)
16 Kanapa tylna dzielona i składana	48 Szyba przednia w odcieniu zielonym
17 Klimatyzacja automatyczna	49 Szyby termoizolacyjne
18 Kolumna kierownicy regulowana	50 Światła do jazdy dziennej LED
19 Koło zapasowe dojazdowe	51 Światła hamowania adaptacyjne
20 Kurtyny powietrzne foteli przednich i siedzeń tylnych	52 Światła tylne LED
21 Listwy progowe aluminiowe	53 Tapicerka tekstylna
22 Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	54 Tarcze kół aluminiowe 17" 6-ramienne
23 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	55 Tempomat
24 Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	56 Wskaźnik ciśnienia ogumienia
25 Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	57 Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
26 Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	58 Wyświetlacz MMI
27 Mocowanie fotelika ISOFIX na przednim fotelu pasażera	59 Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
28 Nagrzewnica powietrza elektryczna	60 Zamek centralny zdalnie sterowany
29 Pakiet optyczny w tonacji aluminium	61 Zawieszenie dynamiczne
30 Pakiet oświetlenia zewnętrznego i wnętrza LED	62 Zbiornik paliwa 73l
31 Podłokietnik centralny przedni	63 Zderzaki wzmacnione
32 Podłokietnik siedzeń tylnych	64 Złącze multimedialne

### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBV - korektor siły hamowania, elektryczny  
     ABS - system zapobiegający blokowaniu kół  
     System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
- 2 Fotele przednie z regulacją wysokości  
     Fotel kierowcy z regulacją wysokości  
     Fotel pasażera z regulacją wysokości
- 3 Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą  
     Kierownica wielofunkcyjna  
     Kierownica pokryta skórą
- 4 Komputer pokładowy z wyświetlaczem monochromatycznym  
     Komputer pokładowy  
     Wyświetlacz monochromatyczny
- 5 Pakiet dla palących  
     Zapalniczka  
     Popielniczka
- 6 Reflektory ksenonowe + spryskiwacze reflektorów  
     Spryskiwacze reflektorów  
     Reflektory ksenonowe

- 7 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie  
 Szyby przednie regulowane elektrycznie  
 Szyby tylne regulowane elektrycznie

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Fotele przednie podgrzewane  
 Fotel kierowcy podgrzewany  
 Fotel pasażera podgrzewany
- 2 Fotele przednie z regulacją elektryczną odcinka lędźwiowego  
 Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną  
 Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną
- 3 Pakiet MMI Navigation (dopłata)  
 Sterowanie głosem systemu audio  
 System Audi Music Interface  
 Złącze kart SD  
 Funkcja podłączenia przenośnych odtwarzaczy  
 System nawigacji Satelitarnej MMI Navigation  
 System radiowy MMI  
 Odtwarzacz CD  
 Wzmacniacz audio 180W  
 Głośniki 10 szt. wraz z głośnikiem centralnym w tablicy rozdzielczej i subwooferem w tylnej półce
- 4 Tapicerka ze skóry "Milano" (dopłata)

## OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	SEMPERIT 225/55 R17 101V XL SPEED GRIP 3 TL FR	5,0	52
Przednie prawe:	SEMPERIT 225/55 R17 101V XL SPEED GRIP 3 TL FR	5,0	52
Tylne lewe:	SEMPERIT 225/55 R17 101V XL SPEED GRIP 3 TL FR	4,0	66
Tylne prawe:	SEMPERIT 225/55 R17 101V XL SPEED GRIP 3 TL FR	4,0	66

## KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

### KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ

( + )

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2017/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 7 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

### KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE

( + )

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

### KOREKTA ZA PRZEBIEG

( + )

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normalnego 192 000 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest mniejszy od normalnego o - 38 723 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości 5,42%.

### KOREKTY RÓŻNE:

#### Stan utrzymania i dbałość o pojazd

( - )

Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.

W pojeździe stwierdzono: zabrudzenie tapicerki siedzeń nadwozia, zabrudzone wykładziny wnętrza nadwozia, liczne zarysowania powłoki lakierowej nadwozia, zarysowania szyby czołowej.

#### Szczególny charakter eksploatacji

( - )

Negatywny wpływ na wartość rynkową może mieć używanie pojazdu w nietypowych warunkach, jak też w nietypowy sposób, np.: do nauki jazdy, do jazd sportowych i testowych, samochodu osobowego do celów zarobkowych, częsta jazda z przyczepą przez samochód osobowy lub terenowy, itp. Wielkość tej korekty szacuje się w zależności od intensywności i okresu eksploatacji pojazdu w szczególności

sposób.

W pojeździe stwierdzono: wykorzystywanie pojazdu do zarobkowego przewozu pasażerów.

KOREKTY RÓŻNE RAZEM	( - )
KOREKTA ZA OGUMIENIE	( - )

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
7	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
8	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

Pojazd do wyceny przedstawiono z zabrudzoną powłoką lakierową, możliwe ujawnienie drobnych zarysowań i punktowych wgnieceń po umyciu samochodu.



### NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		230/240	
2	Dach		110/115	
3	Błotnik przedni	L	230/240	
4	Drzwi przednie	L	150/150	
5	Drzwi tylne	L	150/140	
6	Błotnik tylny	L	160/130	
7	Błotnik przedni	P	210/190	
8	Drzwi przednie	P	150/140	
9	Drzwi tylne	P	140/130	
10	Błotnik tylny	P	190/780	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		130/140	



### NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Poszycie zderzaka przedniego		Starcia powłoki lakierowej		
2	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
3	Poszycie zderzaka tylnego		Zarysowane		
4	Szyba przednia		Zarysowania		
5	Wykładzina pokrywy silnika		Rozdarcie		



### NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony, spękane poszycie		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		
3	Kanapa tylna		Zabrudzona		
4	Wykładziny komory bagażnika		Zabrudzone		

Wnętrze pojazdu mocno zabrudzone, drobne zarysowania wyposażenia wew. wykonanego z tworzyw sztucznych. Ślady przewożenia zwierząt.



### SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

Brak widocznych wycieków olejowych, szczegółowa weryfikacja w warunkach serwisowych po zdemontowaniu osłony dolnej silnika



### UKŁAD NAPĘDOWY

Bez uwag



### PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

Szczegółowa weryfikacja stanu zużycia eksploatacyjnego elementów zawieszenia kół możliwa do wykonania w warunkach serwisowych lub na SKP

Felgi kół mocno zabrudzone, możliwe zarysowania.

**UKŁAD KIEROWNICZY**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kierownica wielofunkcyjna		Drobne zarysowania poszycia wieńca		

**UKŁAD HAMULCOWY**

Weryfikacja stanu zużycia okładzin ciernych do przeprowadzenia w warunkach serwisowych.

**JAZDA KONTROLNA**

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Przyspieszenia pojazdu	BEZ UWAG
3	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
4	Stateczność ruchu pojazdu	BEZ UWAG
5	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
6	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
7	Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego	BEZ UWAG
8	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
9	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
10	Działanie ABS	BEZ UWAG
11	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG
12	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG
13	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

1	Książka serwisowa	NIE	Brak historii serwisowej
2	Kluczyki (ilość sztuk)	2	
3	Dowód rejestracyjny	TAK	
4	Faktura (rachunek) zakupu	TAK	
5	Zestaw narzędzi fabrycznych	TAK	
6	Podnośnik samochodowy	TAK	
7	Instrukcja obsługi	NIE	
8	Gaśnica	NIE	

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

- Pochodzenie pojazdu**  
Zakupiony w Polsce
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**  
Numer VIN odczytano z natury i porównano z zapisem w dowodzie rejestracyjnym
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Przebieg odczytano z natury i nie weryfikowano jego autentyczności.
- Wykorzystanie pojazdu**  
Pojazd w przeszłości był wykorzystywany jako TAXI

Klauzule ograniczające:

- Niniejsza ocena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
- Wycenę sporządzono w oparciu o badanie organoleptyczne wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia. Nie prowadzono badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej.

3. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne wynikające z tego skutki podczas dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
4. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny, powstałe z przyjęcia za podstawę wyceny informacji o stanie przedmiotu wyceny, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub te? ustalenie tego stanu przez wykonawcę było niemożliwe lub bardzo utrudnione.
5. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za ewentualne braki wyposażenia.
6. Powyższa wycena nie jest ekspertyza techniczna przedmiotu wyceny, ocena stanu ma jedynie charakter informacyjny.

**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25